



МЧС России
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе
РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, 14, 450077, тел.: (347) 272-82-03, gpn_ufa@mail.ru

«09» декабря 2021 г., 11 час.00 мин. № 853
(дата и время составления предписания)

Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением главного государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору Акчурина Айнура Аксановича № 853 от 24.11.2021 г., учетный номер проверки: 02210061000201392773

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:
федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Соколовым Дмитрием Игоревичем – начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан;

2) Насыровым Руستمом Расильевичем – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Здание объекта дошкольного образовательного учреждения

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Блюхера, д. 25

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Контролируемое лицо: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 116 городского округа г. Уфа Республики Башкортостан, ИНН 277045114, ОГРН 1030204441981, адрес регистрации: 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Блюхера, д. 25.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «06» декабря 2021 г., 16 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
по «09» декабря 2021 г., 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3		
Общие нарушения по зданию				
1.	На путях эвакуации отсутствует аварийное эвакуационное освещение.	ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 37 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, п. 7.6.1, п. 7.6.3, п. 7.6.5 СП 52.13330.2016	20.06.2022	
2.	По периметру кровли здания частично нарушена целостность ограждений.	п. 7.16 СП 4.13130.2013	20.06.2022	
3.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479.	20.06.2022	
4.	В местах прохождения проводов через строительные конструкции не предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.	ст. 4, ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 15 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, п. 4 ГОСТ Р 53310-2009	20.06.2022	
5.	Эвакуационные выходы и участки путей эвакуации здания, не обеспечены объемно-планировочными решениями и конструктивным исполнением эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре.	ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	20.06.2022	
6.	Отсутствует взаимосвязь систем автоматической противопожарной защиты здания и системы запираания входных дверей посредством магнитных замков. Отсутствует возможность свободного отпираания дверных полотен путей эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситуации.	п. 5 ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	20.06.2022	
7.	Исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта отсутствует.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	20.06.2022	
8.	Шахта лифта не отделена противопожарными перегородками 1-го типа.	ч. 16 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	20.06.2022	

9.	В лестничных клетках здания на путях эвакуации устроены ступени с различной высотой и глубиной проступи (9, 11, 15 см).	ст. 53, 88, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 33 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, п.п. 4.3.6 СП 1.13130.2020, п.п. 6.28*, 6.30* СНИП 21-01-97*	20.06.2022	
10.	Имеющиеся кабельные линии и электропроводка систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует (не позволят сохранить работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону).	ст. 82, 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 3.4 СП 3.13130.2009, таб. 2 ГОСТ 31565-2012.	20.06.2022	
11.	Двери эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки не противопожарные с пределом огнестойкости не менее EI 15 (фактически обычного исполнения).	п. 7.12.19 СП 1.13130.2020	20.06.2022	
12.	Выход в чердачное помещение организован не через противопожарную дверь (люк) 2-го типа.	п. 7.6 СП 4.13130.2013	20.06.2022	
13.	Чердачное пространство (помещение) не оборудовано системой пожарной сигнализации.	ст. 5, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", таб. 1 (раздел 11) СП 486.1311500.2020	20.06.2022	
14.	Помещения подвала не оборудовано системой пожарной сигнализации.	ст. 5, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", таб. 1 (раздел 11) СП 486.1311500.2020	20.06.2022	
15.	Помещения подвала не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ст. 5, 53, 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", т. 1, 2 СП 3.13130.2009	20.06.2022	
16.	Выход из подвального этажа не обособлены от общих лестничных клеток здания. Эвакуационные выходы из здания и подвального этажа совмещены и организованы через общий тамбур.	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.2.2, 4.4.22 СП 1.13130.2020	20.06.2022	
17.	Помещения библиотеки, склада спортивного инвентаря, столярной мастерской и электрощитовой не отделены от других помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (в стене разделяющей помещение гарманже и помещение туалета установлено окно с обычным остеклением).	ст. 57, 58, 59 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013.	20.06.2022	
18.	У помещений библиотеки, склада спортивного инвентаря, столярной мастерской и электрощитовой не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", соответственно не обозначена на дверях помещений.	ст. 26, 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	20.06.2022	
19.	Ширина лестничных маршей левого и правого крыла здания менее 1,35 м (фактически ширина лестничных маршей составляет 1,3 и 1,24 м – соответственно).	п. 4.4.1 СП 1.13130.2020	20.06.2022	
20.	Ширина лестничных площадок левого и правого крыла здания менее ширины лестничных маршей (фактически ширина лестничных маршей составляет 1,3 и 1,24 м – соответственно, ширина лестничных площадок – 1,16 м).	п. 4.4.2 СП 1.13130.2020	20.06.2022	
21.	Ширина эвакуационных выходов №№ 1, 2, 3 ведущих непосредственно наружу из лестничных клеток менее ширины лестничных маршей (фактически 0,74, 0,81 и 0,95 м соответственно при ширине лестничных маршей 1,3 м и 1,24 м).	п. 4.2.20 СП 1.13130.2020	20.06.2022	

22.	Глубина тамбуров входных групп на путях эвакуации составляет менее 1,5 ширины дверных проемов.	п. 4.3.11 СП 1.13130.2020	20.06.2022	
23.	Представленная декларация по пожарной безопасности не соответствует установленным требованиям.	ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171	20.06.2022	
24.	Провода электрической сети эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции.	п. 35 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479.	20.06.2022	
25.	Над раздаточной зоной (линией), располагаемой между горячим цехом и залом для посетителей, на высоту от 2-х м от пола и до потолка не предусмотрена сплошная перегородка, либо экран из материалов группы горючести НГ, Г1.	п. 5.5.2 СП 4.13130.2013	20.06.2022	
26.	Система автоматической пожарной сигнализации здания и оповещения управления эвакуацией людей при пожаре находятся в неисправном состоянии.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479.	20.06.2022	
27.	Помещения начальных классов размещены выше 2-го этажа (фактически на 3 этаже).	п. 7.12.7 СП 1.13130.2020	20.06.2022	
28.	Транзитный воздуховод системы вентиляции проложен через помещения различного функционального назначения, не имеющий требуемый предел огнестойкости и без противопожарных клапанов.	п. 6.10, 6.18, 6.19, 6.20 СП 7.13130.2013	20.06.2022	
29.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли. Соответствующий акт проведения испытаний не представлен.	СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.1.2; СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты п. 5.2.1; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" табл. 21, п. 13 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	20.06.2022	
30.	Ширина эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу менее 1,2 м (фактически 0,86 м соответственно).	п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	20.06.2022	
31.	На путях эвакуации непосредственно наружу (входная группа) допущено устройство одномаршевой лестницы с площадкой на высоте более 45 см от уровня земли без устройства ограждений с перилами (фактически на высоте 70 см).	п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	20.06.2022	
32.	Ширина эвакуационных выходов (с учетом использования двупольных дверей, без учета ширины пассивного дверного полотна) составляет менее 1,2 м. Ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через "активные" дверные полотна (ширина активного дверного полотна составляет фактически от 0,8 до 1 м).	ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 4.2.19, 4.2.24 СП 1.13130.2020	20.06.2022	
Спортивный зал				
33.	При имеющейся опасности механического повреждения извещателя, не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособность и эффективность обнаружения загорания.	п. 13.3.13 СП 5.13130.2009	20.06.2022	
34.	На пути эвакуации устроена одномаршевая лестница с числом ступеней менее 3-х (имеются 2 ступени).	п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	20.06.2022	
35.	Из помещений имеется один эвакуационный выход (при возможном нахождении в помещении одновременно более 50 человек).	п. 4.2.7 СП 1.13130.2020	20.06.2022	
Актный зал				
36.	Ширина эвакуационных выходов из помещений актового зала менее 1,2 м (фактически 0,74 и 1,16 м соответственно).	п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	20.06.2022	

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчётные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

- 1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;
- 2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

3) наличия расчёта по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения ОНДиПР по г. Уфе
УНДиПР Главного управления МЧС России
по Республике Башкортостан
Соколов Д.И.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проведившего выездную проверку)




Предписание для исполнения получил (а):

Дозьева Татьяна Александровна - и.о. директор
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
ознакомленного с актом выездной проверки) *116*

« *11* » часов « *00* » минут « *09* » *12* 20*21* г.

Игорь
(подпись)



Исполнение отделе...
Исполнение отделе...
Исполнение отделе...